



PLANTA BAIXA – LAYOUT
SALA DE ATENDIMENTO COM PLENÁRIO SECUNDÁRIO
ESC 1:100

Obra

Adequação e Modernização Câmara Municipal

RUA DEPUTADA MARIA PENA, 01, CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Responsavel Tecnico

Proprietário

TRITOP ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S
CREA MG231885/D

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO DO OESTE

Data 13/10/2020

Escala

Ver detalhe

Pavimento Área de Atendimento
e Plenário Secundário

Conferência

Marco Túlio